

8 odkrywka nadproża nad otworem wykonanym w ścianach przydylatacyjnych
9 odkrywka filara międzyokiennego w miejscu pęknięcia pionowego
10 odkrywka posadzki w sanitariacie
- płytki terrakota 10 x 10 cm
- beton spadkowy 7 cm
- izolacja przeciwwodna
- strop DMS - 33 cm
pion c.o (czynny) 2 rury 1"
3I 100
długość oparcia belek na podporach ~ 30 cm
RZUT II-go PIĘTRA 1:100
oznaczenia:
zdj. nr miejsce wykonania zdjęcia (zał. 3)
usytuowanie odkrywki
UWAGI:
Niniejszy rysunek inwentaryzacyjny wykorzystano dla potrzeb ekspertyzy za zgodą właściciela budynku.
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
poz. nr 501/98/R bazy danych
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
członek Łódzkiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa nr ŁOD/BO/0424/02
mgr inż. HENRYK MISZCZAK
91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 46 m.13
dylatacja
ciąg wentylacyjny nie wyprowadzony ponad dach
hydrant
lukafery
ZAŁ. 2
RYS. 5