



**Beata Kuźmin**  
Kierownik Rejonu

Kutno, dnia 10 stycznia 2019r.

O.Ł.Z-11.4112.1.2019.PK

**Miejskie Usługi Komunikacyjne  
w Zgierzu  
Plac Kilińskiego 7  
95-100 Zgierz**

W nawiązaniu do Państwa pisma nr **1187/K/2018** z dnia 24.12.2018 roku informujemy, że nie jesteśmy w posiadaniu archiwalnej dokumentacji technicznej mostu nad rzeką Wrząca w ciągu drogi krajowej nr 91 w km 343+515. Natomiast możemy przedstawić Państwu kilka parametrów technicznych obiektu:

Rodzaj obiektu:	Most drogowy
Rok budowy:	1929
Długość obiektu:	5,20 m
Szerokość całkowita obiektu:	8,70 m
Przeszkoda:	rzeka Wrząca
Kąt skrzyżowania osi podłużnej drogi z osią przeszkody [°]	90
Aktualna nośność użytkowa:	150 kN
Liczba przęseł:	1
Liczba podpór:	2
Schemat statyczny obiektu i rozpiętości teoretyczne przęseł:	swobodnie podparty (4.20 m)
Szerokość jezdni / liczba pasów ruchu:	8,30m / 2
Rodzaj i materiał konstrukcji dźwigarów:	płyta monolityczna z betonu zbrojonego
Konstrukcja korpusu podpory:	pełnościenna
Materiał korpusu podpory:	przyczółki kamienne

Most drogowy nie jest powiązany konstrukcyjnie z sąsiednim obiektem tramwajowym i należy go traktować jako samodzielny obiekt. Obiekt tramwajowy został wybudowany w późniejszym czasie dla potrzeb torowiska i stanowi oddzielną infrastrukturę tramwajową, której dokumentacji technicznej również nie posiadamy.

GDDKiA Ołędz  
KIEROWNIK  
Rejonu w Kutnie  
*Beata Kuźmin*  
mgr inż. Beata Kuźmin

Sprawę prowadzi: Paweł Kołecki

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Łodzi  
Rejon w Kutnie  
[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)

ul. Wyszyńskiego 13  
99-300 Kutno  
tel.: (024) 355 79 91, 355 78 10  
fax: (024) 355 73 19  
e-mail: kutno@gddkia.gov.pl

**200 lat**  
1819-2019  
Centralnej  
Administracji  
Drogowej