



Przekrój przez dzwonnice - widok 3 pomostu stalowego w poziomie + 36,46 m
skala 1 : 50

Inwestor GMINA MIASTO ZGIERZ Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz		Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Łodzi	
Temat projektu EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI WIEŻY KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W ZGIERZU		ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 94	
Pomierzył dr inż. Andrzej Januszkiewicz	Podpis	Numer tematu 124/CUT/09	
Opracował mgr inż. Zbigniew Kotynia	Podpis	Stadium projektu Ekspertyza techniczna	
Sprawdził dr inż. Marek Sitnicki	Podpis	Data 03.2010	Skala 1:50
Treść rysunku Widok pomostu stalowego w poziomie +36,46		Nr rysunku 10	Rewizja